

FAQ tiptel 85system

Update der Firmware Version 1.xx auf 2.xx

Stand 04.02.2008

Folgende Funktionen stehen Ihnen ab der Firmwareversion 2.xx nicht mehr zur Verfügung

- die Terminverwaltung im Telefon
- die Zeitsteuerung (Tag/Nacht) im Telefon

Eine in der Telefonanlage programmierte Zeitsteuerung ist davon nicht betroffen.

Um ein Gerät mit Firmwareversion 1.xx auf Version 2.xx zu aktualisieren, führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- 1) Führen Sie bitte einmalig ein Firmwareupdate von einem Sonder-Updateserver durch

Hauptmenü → Einstellungen → Gerät → Firmware-Update

Servernummer: **+49 2102 428583**

- 2) Kontrollieren Sie bitte die Firmwareversion unter dem Menüpunkt

Hauptmenü → „Informationen“ → „Software“ → MainMCU: 2.xx

Der Menüpunkt „Informationen/Software“ existiert in der Version 1.xx nicht!

- 3) Führen Sie bitte ein Firmwareupdate von dem Standard-Updateserver durch

Hauptmenü → Einstellungen → Gerät → Firmware-Update

Servernummer: **+49 2102 428438**

Wenn Sie bereits die Firmwareversion 2.xx in Ihrem Gerät haben, so benutzen Sie bitte nur den Standard-Updateserver um die Firmware weiterhin aktuell zu halten. Mit der Firmwareversion 2.xx können Sie auch alternativ den PC Service Assistenten benutzen, um die Firmware über USB-Schnittstelle zu laden. Aktuelle Firmware-Pakete finden Sie auf unserer Homepage www.tiptel.com.